

Q. Bliver gavlene isoleret?

A. Gavlene har fra starten 100 mm isolering. Kun blokkene med altangangsboliger får gjort noget ved gavlene for at give et ensartet udtryk i forhold til blok 3.

Q. Højde på håndvask og WC?

A. Højde på håndvask bliver 85 cm, højde på WC 42 cm.

Q. Når afspærringsventilerne kommer op i lejemålet, hvordan kan vi så selv lukke for vandet i tilfælde af vandskade, hvis vi ikke selv får en nøgle?

A. LS, vi har Falck-abonnementet. MLA, det kan evt løses med en nøgle i lejemålet og en på ejendomskontoret.

Q. Niche over WC?

A. Marianne, ejendomskontoret vil bestille glashylder og hyldebærere/splitter hos en glarmester til at sætte ind i fugerne. Pris kendes endnu ikke.

Q. Har hørt at en af fliserne er udgået.

A. MLA, ja en af gulvfliserne er udgået, men er erstattet af en pæn grå. Der bliver ikke færre at vælge imellem. Det sker desværre, og under Skovengens renovering udgik 5 fliser undervejs.

Q. Skal vi til at gå gennem private haver?

A. MLA, ikke hvis det kan undgås. Men arbejdstilsynet kan stoppe en byggeplads, hvis de ser, at byggepladstrafik og beboertrafik ikke holdes tilstrækkeligt adskilt. Det kan måske blive nødvendigt ved de smalle stier, men så bliver der sat rukulås på havedøre.

Q. Hvorfor kan vi ikke vælge klart glas i stedet for matteret i badeværelsesvinduet?

A. MLA, det har egentlig aldrig været til drøftelse. Det har været driftens standard længe pga. ønsker fra beboere. Det er en del af udbudsmaterialet, så det står ikke at ændre. Det må heller ikke ændres efter 5 års garantien, og lejers råderet omfatter ikke udvendig facade.

Q. Kan man bede håndværkerne opsætte eget lysarmatur og eget spejl under byggeriet?

A. Nej der kan ikke laves individuelle løsninger. Badeværelser skal leveres færdigt udført med de fliser og tilvalg, som lejer kan vælge i tilvalgsfolderen.

Q. Hvor længe skal de enkelte rum undværes?

A. Der kan ikke siges præcis, hvornår de enkelte rum i boligen er færdige. Varighed pr. bolig er 25 arbejdsdage.

Q. Har hørt at der er fejlliveret 88 døre med hængsler i den forkerte side, hvis fejl er det?

A. Nej det var kun 38 døre, som leverandøren selv havde lavet forkert.

Q. Trærammer i facaden bliver våde i regnvejr og derefter lukket inde.

A. E&P, er opmærksom på det og fugtighed bliver tjekket, før der isoleres. Hvis det er for fugtigt, bliver det dækket med plast og ventileret til fugt er nedbragt.

Blok 6, hegn blev taget ned, men stillads er ikke kommet op endnu, Kim svarer at EogP har måtte bestille folk til at fjerne disse hegn, da beboerne ikke selv har gjort det, og det arbejde foregår i store ryk.

Blok 4, Ros for at håndværkerne blev færdige fra 28/8-30/9. Venlige håndværkere.

Q. Bliver der brugt MGO-plader ligesom i Helsingør?

A. E&P, nej, det er blevet ændret i projektet.

Q. Kommer der isolering i køkkenfacade?

A. Ja.

E&P, status for blok 3: Vi er i gang med gulve, og derefter skal altangangen udskiftes. MLA, blokken er ikke klar til indflytning foreløbig, da elevatoren til 1. sal og kælder først bliver færdig i foråret 2016. Terrænarbejdet, der skal give niveaufri adgang til stuelejligheder, hører under klimaprojektet.

Q. Åbningstid i container, så også folk, der arbejder, kan nå det?

A. Åbningstid er ændret, så der er åbent til kl 18.

Q. Ventilator kører hele tiden. Brusevægge svæver over gulvet.

A. Søren, ventilatoren skal køre hele tiden, den skiftevis suger og puster. Brusevægge er nødt til at være i en højde, så de ikke støder på gulvet, som hælder hen mod gulvafløbet.

Q. Svenskerstikdåser til vaskemaskine og tørretumbler, men ikke til hårtørrer/barbermaskine.

A. Udførelsen følger lovkrav om stikdåser i badeværelser. MLA, man kan afhente nye stik til svenskerstikdåse på ejendomskontoret.

Toiletkabiner, problemer med nogle af dem, de bliver skiftet ud.

Varsling om fjernelse af toiletvogne er for korte, beboerne skal have tid til at fjerne personlige ting.

Stilladstrapper skal løftes op ved arbejdsdags slutning, men bliver det ikke altid.

Diskussion om starttid på arbejdsdag.